

GOMETRICS, S.L.

Dirección/Address: Polígono Industrial Riera de Caldes - Calle Basters, 17;

08184 Palau-Solità i Plegamans (Barcelona)

Norma de referencia/Reference Standard: UNE-EN ISO/IEC 17025:2017

Acreditación/Accreditation nº: 230/LC10.194 Actividad/Activity: Calibraciones / Calibrations

Fecha de entrada en vigor/Coming into effect: 01/07/2016

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN

SCHEDULE OF ACCREDITATION (Rev. / Ed. 6 fecha / date 15/11/2019)

Instalaciones donde se llevan a cabo las actividades cubiertas por esta acreditación/ Facilities where the activities covered by this accreditation are carried out:

	Código /
	Code
Polígono Industrial Riera de Caldes - Calle Basters, 17;	۸
08184 Palau-Solità i Plegamans (Barcelona)	A
Calibraciones in situ	I

Calibraciones en las siguientes áreas/Calibrations in the following areas:

Presión (Pressu	ure)	1
Temperatura y	y Humedad (Temperature and Humidity)	2

Presión (Pressure)

CAMPO DE MEDIDA Range	INCERTIDUMBRE (*) Uncertainty (*)	NORMA/ PROCEDIMIENTO Standard/ Procedure	INSTRUMENTOS A CALIBRAR Instruments	CÓDIGO Code
Presión relativa hidráulica Hidraulic gauge pressure				
$0 \text{ MPa} \le p \le 1 \text{ MPa}$ $1 \text{ MPa} 6 \text{ MPa} 25 \text{ MPa}$	13 hPa $3 \cdot 10^{-4} \cdot P + 10 \text{ hPa}$ $3 \cdot 10^{-4} \cdot P + 70 \text{ hPa}$ $3 \cdot 10^{-4} \cdot P + 150 \text{ hPa}$	Procedimiento interno PE001.003	Manómetros Transmisores Transductores Presostatos	А, І

ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more information www.enac.es.

 $The \ present \ technical \ annex \ is \ subject \ to \ possible \ modifications. \ The \ validity \ status \ of \ the \ accreditation \ can \ be \ confirmed \ in \ www.enac.es$

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: 511m4L10Q2KkO74915

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí



CAMPO DE MEDIDA Range	INCERTIDUMBRE (*) Uncertainty (*)	NORMA/ PROCEDIMIENTO Standard/ Procedure	INSTRUMENTOS A CALIBRAR Instruments	CÓDIGO Code
Presión relativa neumática Pneumatic gauge pressure				
$-100 \text{ kPa} \le p < -40 \text{ kPa}$ $-40 \text{ kPa} \le p < -10 \text{ kPa}$ $-10 \text{ kPa} \le p < -2 \text{ kPa}$ $-2 \text{ kPa} \le p \le 2 \text{ kPa}$ $2 \text{ kPa} 10 \text{ kPa} 40 \text{ kPa} 40 \text{ kPa} 0,1 \text{ MPa} 0,6 \text{ MPa} 2 \text{ MPa} 6 \text{ MPa}$	65 Pa $3 \cdot 10^{-4} \cdot P + 15 \text{ Pa}$ 8 Pa $1,5 \cdot 10^{-3} \cdot P + 0,3 \text{ Pa}$ 8 Pa $3 \cdot 10^{-4} \cdot P + 15 \text{ Pa}$ 65 Pa $3 \cdot 10^{-4} \cdot P + 1,5 \text{ hPa}$ $3 \cdot 10^{-4} \cdot P + 3,8 \text{ hPa}$ $3 \cdot 10^{-4} \cdot P + 10 \text{ hPa}$ $3 \cdot 10^{-4} \cdot P + 18 \text{ hPa}$	Procedimiento interno PE001.003	Manómetros Transmisores Transductores Columnas de Líquido Presostatos	Α, Ι
Presión absoluta neumática Pneumatic absolute pressure				
$0 \text{ kPa} \le p < 70 \text{ kPa}$ $70 \text{ kPa} \le p \le 120 \text{ kPa}$ $120 \text{ kPa} 0,12 \text{ MPa} 2,1 \text{ MPa}$	95 Pa 65 Pa 95 Pa 3 · 10 ⁻⁴ · P + 4,0 hPa 3 · 10 ⁻⁴ · P + 10 hPa	Procedimiento interno PE001.003	Manómetros Transmisores Transductores Columnas de Líquido Presostatos	Α, Ι

Nota: p es la presión medida.

Temperatura y Humedad (Temperature and Humidity)

PARTE A: CALIBRACIONES EN TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA

CAMPO DE MEDIDA Range	INCERTIDUMBRE (*) Uncertainty (*)	NORMA/ PROCEDIMIENTO Standard/ Procedure	INSTRUMENTOS A CALIBRAR Instruments	CÓDIGO Code
HUMEDAD RELATIVA (Sim Relative humidity (electrical s	•			
0 %hr a 100 %hr	0,04 %hr	Procedimiento interno PE002.07	Indicadores, controladores y convertidores de señal de humedad relativa con entrada analógica (#) (##)	А, І

The present technical annex is subject to possible modifications. The validity status of the accreditation can be confirmed in www.enac.es



CAMPO DE MEDIDA Range	INCERTIDUMBRE (*) Uncertainty (*)	NORMA/ PROCEDIMIENTO Standard/ Procedure	INSTRUMENTOS A CALIBRAR Instruments	CÓDIGO Code
HUMEDAD RELATIVA Relative Humidity				
10 %hr a 90 %hr 23 °C	3 %hr	Procedimiento interno PE002.06	Higrómetros de humedad relativa, registradores de temperatura y humedad relativa, transmisores de humedad relativa (#)	А, І
TEMPERATURA Temperature				
-80 °C a -40 °C > -40 °C a 250 °C > 250 °C a 550 °C	0,25 °C 0,07 °C 0,65 °C	Procedimientos internos PE002.04 PE002.03	Termómetros de resistencia de Platino Termómetros de lectura directa con sensor de resistencia (#) Transmisores de temperatura (#)	А
-80 °C a 150 °C > 150 °C a 550 °C	0,75 °C 1,2 °C	Procedimiento interno PE002.05	Termopares de metales comunes	А
-80 °C a 150 °C > 150 °C a 550 °C	0,25 °C 0,65 °C	Procedimiento interno PE002.03	Termómetros de lectura directa con sensor termopar de metales comunes (#) Transmisores de temperatura (#)	А, І
-40 °C a 150 °C > 150 °C a 550 °C	0,85 °C 1,2 °C	Procedimiento interno PE002.05	Termopares de metales nobles	Α, Ι
-80 °C a 150 °C > 150 °C a 550 °C	0,25 °C 0,65 °C	Procedimientos internos PE002.04 PE002.03	Termómetros de resistencia de Platino Termómetros de lectura directa con sensor de resistencia (#) Transmisores de temperatura (#)	I

The present technical annex is subject to possible modifications. The validity status of the accreditation can be confirmed in www.enac.es



CAMPO DE MEDIDA Range	INCERTIDUMBRE (*) Uncertainty (*)	NORMA/ PROCEDIMIENTO Standard/ Procedure	INSTRUMENTOS A CALIBRAR Instruments	CÓDIGO Code
TEMPERATURA (en aire) Temperature (in air)				
5 °C a 50 °C	0,30 °C	Procedimiento interno PE002.06	Termómetros de lectura directa con sensor de resistencia (#) Termómetros de lectura directa con otros sensores (#) Registradores de temperatura (#) Transmisores de temperatura (#)	Α, Ι
			Higrómetros de humedad relativa, registradores de temperatura y humedad relativa, transmisores de humedad relativa y temperatura (#)	
TEMPERATURA (Simulación Temperature (electrical simula	•			
-200 °C a 0 °C > 0 °C a 850 °C	0,035 °C 0,035 °C a 0,11 °C (función lineal)	Procedimiento interno PE002.07	Indicadores, controladores y convertidores de temperatura con entrada para sensor de resistencia de platino (#) Simuladores de temperatura para sensor de resistencia de platino (#)	А, І
-40 °C a 0 °C >0 °C a 150 °C >150 °C a 1760 °C	1,0 °C 0,75 °C 0,50 °C	Procedimiento interno PE002.07	Indicadores, controladores y convertidores de temperatura con entrada para termopares de platino (#) Simuladores de temperatura para termopares de platino (#)	Α, Ι

The present technical annex is subject to possible modifications. The validity status of the accreditation can be confirmed in www.enac.es



CAMPO DE MEDIDA Range	INCERTIDUMBRE (*) Uncertainty (*)	NORMA/ PROCEDIMIENTO Standard/ Procedure	INSTRUMENTOS A CALIBRAR Instruments	CÓDIGO Code
-200°C a 1370°C	0,20°C	Procedimiento interno PE002.07	Indicadores, controladores y convertidores de temperatura con entrada para termopares de metales comunes (#) Simuladores de temperatura para termopares de metales comunes (#)	Α, Ι

- (*) Menor incertidumbre de medida que el laboratorio puede proporcionar a sus clientes, expresada como incertidumbre expandida para un nivel de confianza de aproximadamente el 95%.
- (*) The smallest uncertainty of measurement the laboratory can provide to its customers, expressed as the expanded uncertainty having a coverage probability of approximately 95%.
- (#) Incluye salidas analógicas con valores comprendidos entre (-24 a +24) V y (-55 a 55) mA (##) Con entradas analógicas con valores comprendidos entre (-24 a +24) V, (-55 a 55) mA y (0 a 4000) Ω
- (#) Analogic input included with values between (-24 to +24) V & (-55 to 55) mA (##) With analogic input with values between (-24 to +24) V, (-55 to 55) mA & (0 to 4000) Ω

PARTE B: CARACTERIZACIÓN DE MEDIOS ISOTERMOS

ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	CÓDIGO Code
CÁMARAS CLIMÁTICAS Climatic Chambers		
Estudio de estabilidad de temperatura: -60 °C a 140 °C (Incertidumbre: ± 0,13 °C) Estudio de uniformidad de temperatura: -60 °C a 140 °C (Incertidumbre: ± 0,14 °C)	Procedimiento interno PE002.08 Nota: Las incertidumbres corresponden a medidas sin	Α, Ι
Estudio de indicación de temperatura: -60 °C a 140 °C (Incertidumbre: ± 0,29 °C)	carga	



ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	CÓDIGO Code
Estudio de estabilidad de humedad relativa: (De 5 °C a 50 °C) 10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: ± 1,3 %hr) Estudio de uniformidad de humedad relativa: (De 5 °C a 50 °C) 10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: ± 2,4 %hr) Estudio de indicación de humedad relativa: (5 °C a 50 °C) 10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: ± 3,9 %hr)	Procedimiento interno PE002.08 Nota: Las incertidumbres corresponden a medidas sin carga	Α, Ι
BAÑOS DE TEMPERATURA CONTROLADA		
Liquid baths		_
Estudio de estabilidad de temperatura: -80 °C a 550 °C (Incertidumbre: ± 0,07 °C) Estudio de uniformidad de temperatura: -80 °C a 550 °C (Incertidumbre: ± 0,12 °C) Estudio de indicación de temperatura: -80 °C a 550 °C (Incertidumbre: ± 0,23 °C)	Procedimiento interno: PE002.08 Nota: Las incertidumbres corresponden a medidas sin carga	Α, Ι
CALIBRADORES DE BLOQUE SECO Dry Block calibrators		I
Estudio de estabilidad de temperatura: -80 °C a 550 °C (Incertidumbre: ± 0,10 °C) Estudio de uniformidad de temperatura: -80 °C a 550 °C (Incertidumbre: ± 0,20 °C) Estudio de indicación de temperatura: -80 °C a 550 °C (Incertidumbre: ± 0,40 °C)	Procedimiento interno: PE002.08 Nota: Las incertidumbres corresponden a medidas sin carga	А, І
SALAS CLIMATIZADAS Conditioned rooms	<u>I</u>	l
Estudio de estabilidad de temperatura: -20 °C a 50 °C (Incertidumbre: ± 0,13 °C) Estudio de uniformidad de temperatura: -20 °C a 50 °C (Incertidumbre: ± 0,14 °C) Estudio de indicación de temperatura: -20 °C a 50 °C (Incertidumbre: ± 0,29 °C)	Procedimiento interno: PE002.08 Nota: Las incertidumbres corresponden a medidas sin carga	ı



ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	CÓDIGO Code
Estudio de estabilidad de humedad relativa: (De 5 °C a 50 °C) 10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: ± 1,3 %hr) Estudio de uniformidad de humedad relativa: (De 5 °C a 50 °C) 10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: ± 2,4 %hr) Estudio de indicación de humedad relativa: (5 °C a 50 °C) 10 %hr a 90 %hr (Incertidumbre: ± 3,9 %hr)	Procedimiento interno: PE002.08 Nota: Las incertidumbres corresponden a medidas sin carga	ı
ESTUFAS Furnaces		
Estudio de estabilidad de temperatura: 20 °C a 140 °C (Incertidumbre: ± 0,13 °C) >140 °C a 250 °C (Incertidumbre: ± 2,6 °C) Estudio de uniformidad de temperatura: 20 °C a 140 °C (Incertidumbre: ± 0,14 °C) >140 °C a 250 °C (Incertidumbre: ± 4,7 °C) Estudio de indicación de temperatura: 20 °C a 140 °C (Incertidumbre: ± 0,29 °C) >140 °C a 250 °C (Incertidumbre: ± 7,7 °C)	Procedimiento interno: PE002.08 Nota: Las incertidumbres corresponden a medidas sin carga	ı
HORNOS Y MUFLAS Ovens and muflas		
Estudio de estabilidad de temperatura: 20 °C a 500 °C (Incertidumbre: ± 2,6 °C) >500 °C a 1100 °C (Incertidumbre: ± 3,3 °C) Estudio de uniformidad de temperatura: 20 °C a 500 °C (Incertidumbre: ± 4,7 °C) >500 °C a 1100 °C (Incertidumbre: ± 7,6 °C) Estudio de indicación de temperatura: 20 °C a 500 °C (Incertidumbre: ± 7,7 °C) >500 °C a 1100 °C (Incertidumbre: ± 13 °C)	Procedimiento interno: PE002.08 Nota: Las incertidumbres corresponden a medidas sin carga	ı
INCUBADORES Incubators		
Estudio de estabilidad de temperatura: 20 °C a 50 °C (Incertidumbre: ± 0,13 °C) Estudio de uniformidad de temperatura: 20 °C a 50 °C (Incertidumbre: ± 0,14 °C) Estudio de indicación de temperatura: 20 °C a 50 °C (Incertidumbre: ± 0,29 °C)	Procedimiento interno: PE002.08 Nota: Las incertidumbres corresponden a medidas sin carga	I



ENSAYO	MÉTODO DE ENSAYO	CÓDIGO Code
CONGELADORES Freezers		
Estudio de estabilidad de temperatura: -60 °C a 10 °C (Incertidumbre: ± 0,13 °C) Estudio de uniformidad de temperatura: -60 °C a 10 °C (Incertidumbre: ± 0,14 °C) Estudio de indicación de temperatura: -60 °C a 10 °C (Incertidumbre: ± 0,29 °C)	Procedimiento interno: PE002.08 Nota: Las incertidumbres corresponden a medidas sin carga	I
AUTOCLAVES DE ESTERILIZACIÓN (Presión: des Sterilization autoclaves (Pressure: from atmospheric	•	
Estudio de estabilidad de temperatura: 20 °C a 140 °C (Incertidumbre: ± 0,13 °C) Estudio de uniformidad de temperatura: 20 °C a 140 °C (Incertidumbre: ± 0,24 °C) Estudio de indicación de temperatura: 20 °C a 140 °C (Incertidumbre: ± 0,39 °C)	Procedimiento interno: PE002.08 Nota: Las incertidumbres corresponden a medidas sin carga	I